

ВНИМАНИЕ!


Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

CAUTION!


When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.



	Model Master				Model Master		
A	1768	Flat White	Белый, матовый	K	1795	Gun Metal	Темный металл
B	1749	Flat Black	Черный, матовый	L	1785	Rust	Ржавчина
C	1708	Insignia Yellow	Желтый, матовый	M	1597	Semigloss Black	Черный, полуматовый
D	1711	Olive Drab	Оливковый, матовый	N	1736	Leather	Кожа
E	1721	Medium Gray	Серый, матовый	O	1516	Skin tone	Телесный
F	1584	Chromate	Палевый, матовый	P	1716	Pale Green	Светлый хаки
G	1705	Insignia Red	Красный, матовый	R	1735	Wood	Дерево
H	1781	Aluminium	Алюминий	S	1719	Insignia Blue	Синий, матовый
J	1781	Steel	Сталь				



P-51B, майор Дж. Хербст, 23-я истребительная группа, Китай, январь 1945 г.

P-51B, Maj J. Herbst, 23rd FG, China, January 1945.




НЕ КЛЕИТЬ
DO NOT CEMENT









ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL



ПРОСВЕРЛИТЬ
OPEN HOLE




x2 СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS



5 МАСШТАБ 1/48

Сборку модели производите согласно схеме. Каждая деталь на схеме сборки обозначена номером, соответствующим номеру на литниковой рамке. Детали следует отделять от литников ножом или другим режущим инструментом (соблюдайте осторожность при работе с острыми предметами).


Места среза деталей зачистите ножом, наждачной бумагой или другим подходящим инструментом. После высыхания склеенных деталей модели обработайте клеевой шов абразивным инструментом.



Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых моделей. Приступая к сборке модели, заранее ознакомьтесь со схемой окраски. Перед окраской модель рекомендуется обезжирить, например, мыльным раствором и тщательно просушить.

Используйте минимальное количество клея. Избегайте его попадания на окрашенные поверхности модели. При желании изучите прототип, это поможет более тщательно собрать и оформить вашу модель.

8




ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.


CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room. Glue and paint are not included. When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.


9 x2



10 x2



11 x2



12

